Ekspertiz Raporu


Örnek rapor · Viraj Otomotiv demo içeriği

Rapor no: EKS-10452
Tarih: 08.10.2026

ÖRNEK Bu belge yazılımın demo verisidir; gerçek bir araca ait değildir.

İlan no	VR10452
Araç	Toyota Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack
Model yılı / Kilometre	2022 / 31.800 km
Yakıt / Vites	Hibrit / Otomatik
Renk	Lacivert
Tramer	Hasar kaydı yok

Kaporta ve boya



Ön tampon	Orijinal
Motor kaputu	Orijinal
Tavan	Orijinal
Bagaj kapağı	Orijinal
Arka tampon	Orijinal
Sol ön çamurluk	Orijinal
Sol ön kapı	Orijinal
Sol arka kapı	Orijinal
Sol arka çamurluk	Orijinal
Sağ ön çamurluk	Orijinal
Sağ ön kapı	Orijinal
Sağ arka kapı	Orijinal
Sağ arka çamurluk	Orijinal

Özet: **Boyasız, değişensiz**

Mekanik kontroller

Motor performans testi	**Normal**
Şanzıman / vites geçişleri	**Normal**
Fren testi (ön/arka)	**Normal**
Süspansiyon ve alt takım	**Normal**

Arıza kodu taraması	**Kayıtlı arıza kodu yok**
Akü ve şarj sistemi	**Normal**
Lastik diş derinliği	**Ön 6 mm / Arka 5 mm**
Kilometre tutarlılığı	**Servis kayıtlarıyla uyumlu**

Ölçümler boya kalınlık ölçer ve diagnostik cihazla yapılmıştır. Rapor düzenlendiği tarihteki durumu gösterir.