Ekspertiz Raporu


Örnek rapor · Viraj Otomotiv demo içeriği

Rapor no: EKS-10388
Tarih: 03.10.2026

ÖRNEK Bu belge yazılımın demo verisidir; gerçek bir araca ait değildir.

İlan no	VR10388
Araç	Volkswagen Passat 1.5 TSI Business DSG
Model yılı / Kilometre	2019 / 112.600 km
Yakıt / Vites	Benzin / Otomatik
Renk	Siyah
Tramer	38.200 ₺

Kaporta ve boya



Ön tampon	Değişen
Motor kaputu	Boyalı
Tavan	Orijinal
Bagaj kapağı	Orijinal
Arka tampon	Orijinal
Sol ön çamurluk	Lokal boyalı
Sol ön kapı	Orijinal
Sol arka kapı	Orijinal
Sol arka çamurluk	Orijinal
Sağ ön çamurluk	Orijinal
Sağ ön kapı	Orijinal
Sağ arka kapı	Orijinal
Sağ arka çamurluk	Orijinal

Özet: **1 değişen, 1 boyalı, 1 lokal boyalı**

Mekanik kontroller

Motor performans testi	**Normal**
Şanzıman / vites geçişleri	**Normal**
Fren testi (ön/arka)	**Normal**
Süspansiyon ve alt takım	**Normal**

Arıza kodu taraması	**Kayıtlı arıza kodu yok**
Akü ve şarj sistemi	**Normal**
Lastik diş derinliği	**Ön 6 mm / Arka 5 mm**
Kilometre tutarlılığı	**Servis kayıtlarıyla uyumlu**

Ölçümler boya kalınlık ölçer ve diagnostik cihazla yapılmıştır. Rapor düzenlendiği tarihteki durumu gösterir.